



緑ヶ丘周辺

仙台西道路工事中  
国立宮城教育大  
行馬高等学校

川内壺岡北裏丁  
川内壺岡町

川内壺岡南裏丁  
川内壺岡町

西公園  
桜ヶ岡公園

国分町一  
国分町二

中央一  
中央二  
中央三  
中央四

荒巻

東北朝鮮初中

八木山本町一  
八木山本町二

八木山  
八木山中

八木山香澄町  
八木山緑町  
八木山弥生町

八木山  
八木山南

長町  
長町一  
長町二  
長町三  
長町四  
長町五  
長町六  
長町七  
長町八

長町 大年寺山

鉤取

国道286号線

国道286号線

長町



擁壁亀裂

二次災害のおそれあり。



斜面崩壊により  
道路閉鎖。



二次災害を防ぐた  
め、強制撤去



斜面前壊  
手前は造成中の宅地。



ブロック土留崩壊



▽中程が大きく亀裂  
▽手前は盛土部分と推定される。